

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты
Ю.В. Цвирко
«03» декабря 2015 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад № 33
- 1.2. Адрес объекта: 169906, РК, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, 1060 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 4252 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169906, РК, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 3 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути тротуар
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
да
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: да, (описать бордюры)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И(о, с, г, у)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ - И (г,у)	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ВНД	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решётки, поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт с благоустройством территории
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 годы

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми на 2016-2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _ ДП -В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) отдел надзорной деятельности Г. Воркуты

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);- администрацией муниципального образования городского округа «Воркута»

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – Общество инвалидов г. Воркуты;

4.4.6. другое - обеспечение финансирования _____ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _ л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на _ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 0 л.

Позэтажные планы, паспорт БТ: на 17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Заведующий Цвирко Ю.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы заведующий хозяйством Щеклеина Е.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

председатель профсоюзного комитета Ю.Л. Карусевич. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов председатель ВГО КРО ВОИ Черниченко И. В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г.

(протокол №____) Комиссией (название) _____

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты
О.Е. Цвирко
«09» декабря 2015 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Детский сад № 33
- 1.2. Адрес объекта: 169900, РК, г. Воркута, ул. Парковая, д. 42 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 1 этаж, 604,6 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка 3988 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1964, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты
МБДОУ «Детский сад № 33» г. Воркуты
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169900, РК, г. Воркута, ул. Парковая, д. 42 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути тротуар

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
да

3.2.6 Перепады высоты на пути: да, (описать бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И(о, с, г, у)	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ - И (г,у)	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – кабинетная форма обслуживания	ВНД	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-В - доступно условно всем, ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов); ВНД-В – временно недоступно всем, ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входного узла (ремонт напольного покрытия с заменой водосборной решётки, поручней), приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт с благоустройством территории
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2016-2020 годы

в рамках исполнения: Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми на 2016-2020 годы

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _ ДП -В

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) отдел надзорной деятельности Г. Воркуты

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);- администрацией муниципального образования городского округа «Воркута»

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – Общество инвалидов г. Воркуты;

4.4.6. другое - обеспечение финансирования _____ .

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _ л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на _ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _ л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 0 л.

Позтажные планы, паспорт БТ: на 17 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель

рабочей группы Заведующий Цвирко Ю.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы заведующий хозяйством Щеклеина Е.В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

председатель профсоюзного комитета Карусевич. Ю.Л. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов председатель ВГО КРО ВОИ Черниченко И. В. _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» _____ 20__ г.

(протокол №____) Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Соответствует			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			асфальт, есть повреждения, в некоторых местах засыпано породой	Все	выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	асфальтирование территории
1.3	Лестница (наружная)	есть			Не имеется			
1.4	Пандус (наружный)	есть			нет навеса над пандусом	все	выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	реконструкция навеса
1.5	Автостоянка и парковка	автостоянки нет			у ворот парковка авто	Все	выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	установить знаки о запрещении парковки
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт.
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входы в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть					отсутствует	
2.2	Пандус (наружный)	нет			установлен у входа № 2, нет навеса над пандусом вход №№ 5, 7 не установлен пандус	к	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	покрытие цементное, размер-1,5*8,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			размер 0,7*2,20, тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 3

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть					отсутствует	
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	к	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			покрытие цементное, размер-1,5*2,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	размер 0,88*2,47, тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 5

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств, наличие ступенек более 5, нет возможности установки пандуса	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	к	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			покрытие цементное, размер-1,5*2,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			размер 0,7*2,20, тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 7

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет навеса над пандусом	к	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			покрытие цементное, размер-1,5*2,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			размер 0,88*2,47, дверь тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			размер 1,26*3,2 отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	приобретение «Ступенькохода»
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует			
3.5	Дверь	есть			отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД			капитальный ремонт, приобретение «ступенькохода», закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	групповая форма обслуживания	есть			отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Групповая форма	<i>ВНД</i>	-	-	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	-	не соответствует требованиям СП 59.13330.2012	Все	привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	реконструкция помещений
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				Все		реконструкция помещений
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть			не соответствует требованиям СП 59.13330.2012	все	привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	реконструкция помещений
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт (перепланировка помещений)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 38 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие		привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие			
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-		капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			нарушена металлическое ограждение: нет калитки в воротах не соответствует для инвалида –колясочника	все	СП 59.13330.2012	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			асфальт, есть повреждения, в некоторых местах засыпано породой	Все	выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	асфальтирование территории
1.3	Лестница (наружная)	есть			отсутствие поручня, нет окраски последней ступеньки в желтый цвет	все	выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	покраска в желтый цвет ступеньки, закупить и установить тактильные и визуальные средства
1.4	Пандус (наружный)	есть			нет навеса над пандусом	все	выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	реконструкция навеса
1.5	Автостоянка и парковка	автостоянки нет			у ворот парковка авто	Все	выполнить работы в соответствии с СП 59.13330.2012	установить знаки о запрещении парковки

	ОБЩИЕ требования к зоне							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ВНД			капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Входы в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			установлен у входа № 1, нет навеса над пандусом вход №№ 2,3,5, не установлен пандус	к	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			покрытие цементное, размер-1,5*8,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			размер 0,7*2,20, тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 1

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			имеется			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			покрытие цементное, размер-1,5*2,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	-	-	размер 0,88*2,47, тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.

І Результаты обследования:

2. Вход в здание № 2

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств, наличие ступенек более 5, нет возможности установки пандуса	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	к	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			покрытие цементное, размер-1,5*2,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			размер 0,7*2,20, тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 3

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты, Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть			Пандус отсутствует	к	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			покрытие цементное, размер-1,5*2,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			размер 0,88*2,47, дверь тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			

I Результаты обследования:

2. Вход в здание № 5

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	-	отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств, наличие ступенек более 5, нет возможности установки пандуса	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус	к	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			покрытие цементное, размер-1,5*2,0, не соответствует СП 59.13330.2012, имеется порожек, отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			размер 0,7*2,20, тяжелая, не соответствует СП 59.13330.2012	к, о, с	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
2.5	Тамбур	есть			размер тамбура 1,6*1,0, не соответствует СП 59.13330.2012	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					Все		

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--------------	------------------------	------------	--------------

структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание № 1 (главный).	не доступно			капитальный ремонт с разработкой ПСД, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств, установка кнопки обратной связи
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			отсутствует			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			отсутствует			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует			
3.5	Дверь	есть			отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,
Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	групповая форма обслуживания	есть			отсутствие визуальных, тактильных, акустических средств	Все	привести в соответствии с СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Групповая форма	<i>ВНД</i>	-	-	капитальный ремонт, закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			не соответствует требованиям СП 59.13330.2012	Все	привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	реконструкция помещений
5.2	Душевая/ ванная комната	нет				Все		реконструкция помещений
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	есть	-	-	не соответствует требованиям СП 59.13330.2012	все	привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	реконструкция помещений
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ капитальный ремонт (перепланировка помещений)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 33 «Светлячок» г. Воркуты,

Республика Коми, г. Воркута, ул. Парковая д. 42 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствие		привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012	закупка и установка визуальных, тактильных, акустических средств
6.2	Акустические средства	нет			отсутствие			
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствие			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации (и связи) на объекте	ВНД	-		капитальный ремонт.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания